

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»

/ Райш О.В./

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина»;

1.2. Адрес объекта: 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 4256,3 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 12279 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта: _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: 2024 г.,

Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина», (МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 9а;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29

факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – Нет;

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 600 человек, вместимость - 600 человек, пропускная способность - 660 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 14, 95;

Маршрутные такси – 26;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 11, 14;

Маршрутные такси – 11к, 26;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 14;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 11, 14;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, расстояние: 630 м;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, расстояние 660 м;

3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, время: 6-10 мин;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, время: 8-12 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, - Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У) ДУ (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О) ДУ (Г, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, как «временно недоступный», т.к. имеющиеся несоответствия являются критичными и вышеуказанные категории не могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий Г, С, У, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. В

соответствии с разработанной и согласованной, с представителями общественных объединений инвалидов, политикой (алгоритмом) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения, услуги оказываются путем сопровождения и оказания им помощи в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом.

Также на объекте частично отсутствуют элементы системы ориентации и навигации для инвалидов и МГН, т.к. указатели доступных помещений и путей движения, доступных путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещениях в экстренных случаях, но учитывая имеющуюся разработанную и внедренную документацию и политику (алгоритм) об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте, а так же локально-нормативные акты в области обеспечения доступной, без барьерной среды, на объекте СИ (социальной инфраструктуры) определен статус доступности как ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (*информации об объекте*) от 25.12.2023 г;
2. Акта обследования объекта от 25.12.2023 г;
3. Решение рабочей группы от 25.12.2023 г;

Приложение А.3

Директор
МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им.
Е.И. Куропаткина»


Райш О.В./

«25» декабря 2023 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина»;

1.2. Адрес объекта: 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 4256,3 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 12279 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта: _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: 2024 г.,

Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина», (МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 9а;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29
факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – Нет;

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 600 человек, вместимость - 600 человек, пропускная способность - 660 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 14, 95;

Маршрутные такси – 26;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 11, 14;

Маршрутные такси – 11к, 26;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 14;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 11, 14;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, расстояние: 630 м;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, расстояние 660 м;

3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, время: 6-10 мин;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, время: 8-12 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, – Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), экспертные центры и/или эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru);

Размещение информации на Карте
доступности субъекта Российской
Федерации согласовано:

Директор


МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»

 / Райш О.В./

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»

 / Райш О.В./

«25» декабря 2023 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина»;

1.2. Адрес объекта: 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 4256,3 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 12279 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта: _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: 2024 г.,

Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина», (МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 9а;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29

факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – Нет;

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 600 человек, вместимость - 600 человек, пропускная способность - 660 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 14, 95;

Маршрутные такси – 26;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 11, 14;

Маршрутные такси – 11к, 26;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 14;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, маршруты:

Автобусы - № 7, 10, 11, 14;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, расстояние: 630 м;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, расстояние 660 м;

3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, время: 6-10 мин;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская, время: 8-12 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Пионерская, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Пионерская» по ул. Нефтяников, по направлению к ул. Омская,- Да, адаптирован частично;

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	---	1-9
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У) ДУ (К, О, С, Г)	---	10-15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	---	16-29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	---	30-48
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О) ДУ (Г, С, У)	---	49-51
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	---	52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	---	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных барьеров позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, как «временно недоступный», т.к. имеющиеся несоответствия являются критичными и вышеуказанные категории не могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности, так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и досягаемости. Для категорий Г, С, У, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, досягаемости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. В соответствии с разработанной и согласованной, с представителями общественных объединений инвалидов, политикой (алгоритмом) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения, услуги оказываются путем сопровождения и оказания им помощи в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом. Также на объекте частично отсутствуют элементы системы ориентации и навигации для инвалидов и МГН, т.к. указатели доступных помещений и путей движения, доступных путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещениях в экстренных случаях, но учитывая имеющуюся разработанную и внедренную документацию и политику (алгоритм) об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте, а так же локально-нормативные акты в области обеспечения доступной, без барьерной среды, на объекте СИ (социальной инфраструктуры) определен статус доступности как ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030гг.

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График

проведения работ по адаптации в рамках исполнения Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» на период до 2030 года;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН (повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.5 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.6.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.6.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.6.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.6.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.6.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.6.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Картах доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 7 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| 7. Результаты фотофиксации | на 10 л. |

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»



/О.В. Райш /

Заместитель директора школы по АХР
МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»

/О. Н. Русских /

Юристконсульт МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»

/С. В. Корсун /

В том числе:

В том числе:

И.о. Председателя Нижневартовской городской
местной организации Ханты-Мансийской
общественной региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре



/И.Ю. Кикилашвили /

Общественный эксперт (инспектор)
Национального центра содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"
ОООИ "Всероссийское, ордена
Трудового Красного Знамени, общество слепых"
ОООИ "Всероссийское Общество Инвалидов"



/ Р.С. Пащенко/

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): МБОУ «СПШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»; 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	---	1, 2	На входе отсутствует доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, что не соответствует п. 5.1.1 СП 59.13330.2020; - Отсутствует информация которая обеспечивает возможность тактильного восприятия, так как отсутствует дублирование информации		- Обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 5.1.1 СП 59.13330.2020; - Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9	ТР

				м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. - В зимний период времени обеспечить надлежащую уборку пешеходных путей движения от снежного наста.				
				шрифтом Брайля, что не соответствует п.6.5.2 СП 59.13330.2020 - Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования для лиц с нарушениями зрения, которые должны обеспечивать возможность однозначной идентификации объекта и мест оказания слуг, что не соответствует п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020, п.5.1, 5.2 ГОСТ Р 51671-2020, п.10.3.1. СП 136.13330.2012; - Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели, что не				

					соответствует требованиям ГОСТ Р 52875- 2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования				
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	---	3, 4, 5, 6, 7, 8	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; перепадов высот выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2020;	С, К, О	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	---	---	---	
1.4	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	---	---	---	---	---	---	
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной	К, С, Г, О, У	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно - функциональные зоны. Сообщить, собственникам	ТР	

					нормы, согласно СП 59.13330.2020; Бетонное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта		территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.
--	--	--	--	--	---	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	---	1-8	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный, техническое решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно – функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»; 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	9	- Вход выполнен в виде одиночной ступени, что не соответствуют требованиям безопасности и является нарушением пп. 5.1.13 СП. 59.13330.2020; - Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям, ГОСТ Р 52875-	К, С, О	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; - Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц, на перепадах высот, ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (иликратно этим значениям), высоту ступеней – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон	ТР

					ступеней должен быть не более 20 %. - Обустроить перед входной лестницей тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели	
--	--	--	--	--	--	--

									тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	9	---		-Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	К, С, О		Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия.	ТР

							Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); <u>Назначение устанавливаемых</u> тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
2.4	Дверь (входная)	Есть	9	---		Система вызова помощи не соответствует требованиям СП 59.13330.2020; Отсутствует звуковой маяк для обозначения адаптированного входа, что противоречит п.5.1.3. СП 59.13330.2020;	К,О ТР	- Обеспечить наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со стороны относительно входной площадки, на высоте 0,8 м. от уровня пола. Размещение возможно, как на стене здания, так и на обособленной стойке. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;

						На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применении оборудования: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020		Установить звуковой маяк для обозначения адаптированного входа в соответствии с п.5.1.3. СП 59.13330.2020; - Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;	
2.5	Тамбур	Есть	10, 11, 12	---		- Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования Грязезащитное покрытие, расположенное в тамбуре, имеет не закрепленные грани, что не соответствует	К, С, О	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; - Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020; - Обеспечить надежную фиксацию грязезащитного покрытия (по всему периметру) в помещении тамбура в рамках исполнения п.6.2.7 СП 59.13330.2020	ТР

						п.6.2.7 СП 59.13330.2020 Высота порога превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020;								
Общие требования к зоне	Нет	---	---			Не допустимо использование аппарелей как средств/устройств в для подъема людей с инвалидностью категории К						В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок трогуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине	ТР	

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Курапаткина»; 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения не соответствуют требованиям п. 6.2.6 СП 59.13330.2020; На части дверных проемов отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п.	С, Г, У	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	---	---	---	---	---	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	---
3.5	Дверь	Есть	---	26, 27, 28	---	---	С	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	---	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН;	С, Г, У	- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; Обеспечить на объекте, в рамках исполнения требований ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: наличие фотополуминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН; Обеспечить расчетное количество Эвакуационных кресел(ЭЛКС) Самоспас; <u>Данные мероприятия выполняются на основании проведенного расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработкой задания на проектирования путей эвакуации.</u>	ТР
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	---	13-35	Технические решения невозможны;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На основании произведенного расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН), доступ на объект ограничен группам мобильности М3, М4, НМ, НТ, в связи с отсутствием технической возможности организации эвакуационных путей. На объекте обеспечены компенсирующие мероприятия (алгоритм оказания ситуационной помощи на объекте). Выявленные нарушения являются критичными, требуют устранения в среднесрочной перспективе выполнения мероприятий по обеспечению доступности. Обеспечен исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации, в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»; 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г; Высота порогов, части дверных проемов, превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;	С, Г	- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; - Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху;	ТР

4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	---	44, 45, 46	Отсутствует специализированные, оборудованные места для людей с ОВЗ в целях обеспечения доступа к услуге;	С, Г	Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; - Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН; В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и просторство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи; Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей;	ТР
-----	----------------------------	------	-----	------------	---	------	--	----

4.3	Прилавоочная форма обслуживания	Есть	---	47	Высота полки обслуживания помещения холла, выше допустимого значения, что не соответствует СП 59.13330.2020;	К, О	- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; - Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для пациентов имеющих инвалидность по зрению и слуху;	ТР	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	---	---	---	---	---	---	---
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	---	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	С, Г, У	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличителя, линзы Френеля и д.р.) инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.	ТР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	---	36-47	Технические решения невозможны;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Доступ к услугам, предоставляемым на объекте, обеспечен компенсирующими мероприятиями, алгоритмом оказания ситуационной помощи на объекте. Людям с инвалидностью категорий Г, С, У, дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как М1, М2, НО в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020 г., услуги оказываются как в рамках индивидуальной мобильности так и в соответствии с алгоритмом оказания ситуационной помощи на объекте.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: МБОУ «СПШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»; 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	48, 49, 50	В туалетах не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации туалета для проживающих предусмотреть оснащение согласно требований СП 59.13330.2020;	С, Г, У	- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте; - Обеспечить, в специализированной кабине уборной, наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих влагостойкость, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком и светов - звуковым извещателем, расположенным с наружи кабины, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.	ТР

									- В туалете разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - В туалете размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; - В туалете размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм; Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;	---
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	---	---	---	---	---	---	---	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	---	---	---	---	---	---	---	
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---	---	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, С, У) ВНД (К, О)	---	48-50	Технические решения невозможны;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно полностью; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В обязательном порядке обеспечить дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»; 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	---	Не обеспечиваются выполнение необходимых требований по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к	Г, С, У	- Компенсируется наличием алгоритма оказания ситуационной помощи на объекте;	ТР

6.2	Акустические средства	Есть	---	---	Не обеспечены необходимы требований по информировани ю граждан, потребителей услуги, о месте, времени получении и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.	Г, С, У	- Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;	ТР
6.3	Тактильные средства	Есть	---	---	Не обеспечены необходимы требований по информировани ю граждан, потребителей услуги, о месте, времени получении и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае	С	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (Корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.); Обеспечить наличие тактильно- контрастных указателей. Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствует требованиям ГОСТ	ТР

						возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.			Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	---	---	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты фотофиксации.

Фото 1



Фото 4




Фото 2



Фото 5



Фото 3



Фото 6



Фото 7




Фото 10




Фото 8



Фото 11




Фото 9



Фото 12




Фото 13




Фото 16



Фото 14



Фото 17



Фото 15



Фото 18



Фото 19



Фото 22




Фото 20




Фото 23




Фото 21



Фото 24




Фото 25




Фото 28




Фото 26




Фото 29




Фото 27




Фото 30



Фото 31



Фото 34



Фото 32




Фото 35



Фото 33




Фото 36




Фото 37




Фото 40




Фото 38




Фото 41




Фото 39




Фото 42




Фото 43




Фото 46



Фото 44



Фото 47




Фото 45



Фото 48




Фото 49



Фото 50





**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ на _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственн ый исполнитель, соисполнитель и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта"
Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**Отчет о выполнении
адресной программы (плана) адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)*(3)	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключе ние
				Содержание работ *(1)	Оценка работ *(2)		Объем, тыс. руб.	Оценка *(4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*(1) - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

*(2) - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*(3) - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

*(4) - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Решение рабочей группы
«Определение на соответствие объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)»

г. Нижневартовск

25.12.2023г.

Рабочая группа в составе:

Директор МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина» - О.В. Райш;

Заместитель директора школы по АХР
МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина» - О. Н. Русских;

Юристконсульт МБОУ «СШ №2 - многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина» - С. В. Корсун;

В том числе:

В том числе:

И.о. Председателя Нижневартовской городской
местной организации Ханты-Мансийской
общественной региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - И.Ю. Кикилашвили;

Общественный эксперт (инспектор)
Национального центра содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"
ОООИ " Всероссийское, ордена
Трудового Красного Знамени, общество слепых"
ОООИ " Всероссийское Общество Инвалидов" - Р.С. Пашенко

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий
представителей маломобильных групп населения.

Задачи:


Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том
числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ,
соблюдением «разумного применения» и «универсального дизайна», действующего
законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию.

Выводы и предложения:

В части СФЗ (структурно-функциональных зон) наличие архитектурно-планировочных
барьеров позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, как
«временно недоступный», т.к. имеющиеся несоответствия являются критичными и
вышеуказанные категории не могут их преодолеть в рамках как индивидуальной мобильности,
так и с помощью персонала учреждения, соблюдая правила и требования безопасности и

достижимости. Для категорий Г, С, У, уровень доступности определен как «доступный условно», т.к. имеющиеся несоответствия архитектурно-планировочных решений, в части доступности СФЗ, не обеспечивают возможность преодоления имеющихся барьеров на пути движения к месту получения услуг самостоятельно. Исполнение требований безопасности, достижимости и индивидуальной мобильности могут быть обеспечены только с помощью персонала учреждения. В соответствии с разработанной и согласованной, с представителями общественных объединений инвалидов, политикой (алгоритмом) организации об оказании ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями и маломобильным гражданам населения, услуги оказываются путем сопровождения и оказания им помощи в преодолении барьеров на объекте, при получении услуг, квалифицированным персоналом.

Также на объекте частично отсутствуют элементы системы ориентации и навигации для инвалидов и МГН, т.к. указатели доступных помещений и путей движения, доступных путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещениях в экстренных случаях, но учитывая имеющуюся разработанную и внедренную документацию и политику (алгоритм) об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте, а также локально-нормативные акты в области обеспечения доступной, без барьерной среды, на объекте СИ (социальной инфраструктуры) определен статус доступности как ДУ.

Роль	Член комиссии	Решение	Подпись
Председатель комиссии	О.В. Райш	за	
Член комиссии	О. Н. Русских	за	
Член комиссии	С. В. Корсун	за	
Член комиссии	И.Ю. Кикилашвили	за	
Член комиссии	Р.С. Пащенко	за	



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-03-1600059

25 12 23

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПАЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2022 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПК № 012884



25 12 23

Регистрационный номер 0370

Дата выдачи « 16 » апреля 20 21 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

ПАЩЕНКО


РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

в период с « 14 » апреля 20 21 г. по « 16 » апреля 20 21 г.
прошел(а) обучение в

федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Югорский государственный университет»

по программе повышения квалификации
«Доступная среда»


в объеме 24 часа



В.А. Мищенко

Л.В. Непкина

Города Ханты-Мансийск



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАВЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории»

ИНН 7708259846, ОГРН 1157700009400

юридический адрес: ул. Куусинена, д. 19А, ком. 306, Москва, 125252
почтовый адрес: пер. Чернышев, д. 13, Санкт-Петербург, 192330
тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67; e-mail: nc-asst@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

участника семинара

«Эксперт в области предупреждения причинения вреда инвалидам с нарушением ОДА
(в том числе передвигающихся на кресле-коляске), зрения и слуха»

Выдан

Пашенко Роману Сергеевичу

Сертификат удостоверяет, что участник освоил программу семинара, успешно прошел тестирование и допущен до квалификационного экзамена на аттестацию в качестве эксперта в области причинности РОСС Р.У.И 1871.04. ИДН1.

Дата выдачи сертификата 15 ноября 2021 г.

Председатель аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии

Член аттестационной комиссии



Петраков Д.П.

Палкина В.А.

Вишневецкая А.В.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА**

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации

РОСС RU.И1871.04ИДН1



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СДС

АНО "Национальный центр содействия эколого-
социальному и инновационному
развитию территорий"

юр. адрес: 125252 Москва, ул. Куусинена, д. 19А, ком. 306
почт. адрес: 193230 Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13,
тел./факс 8 (812) 645 67 97, (901) 301 09 87
e-mail: nc-asl@mail.ru
(адрес, тел./факс, e-mail)



15 12 23

АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 00208

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Пашенко Роман Сергеевич

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.И1871.04ИДН1,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К:**

ПЕРСОНАЛУ ☐

СУБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ☒ (в качестве общественного эксперта /
общественного инспектора)

ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТАМ ☐

ОСНОВАНИЕ: Решение Центрального органа СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1 от 06.08.2021 г. Протокол №105

Срок действия с 09.08.2022 по 09.08.2023



Руководитель центрального органа
РОСС RU.И1871.04ИДН1

Д.П. Петраков

Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 02588



Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии

Регистрационный номер РОСС RU.И1871.04ИДН1

ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 00208

25 12 23

Требования к работе общественного эксперта / общественного инспектора

1. Участие в работе группы экспертов, осуществляющих деятельность в порядке, установленном системой сертификации, в интересах маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
2. Участие в оценке рисков (мер предупреждения причинения вреда) при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий аудита (сертификации) на территории ХМАО-Югра;
4. Участие в мероприятиях общественного контроля с подготовкой итогового документа (заключения), содержащего объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы (проверки), а также при необходимости предложения и рекомендации.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Экспертное заключение составляется при взаимодействии с экспертами не ниже уровня региональный технический эксперт.
- Заключение, оформляемое общественным экспертом/общественным инспектором визируется экспертом не ниже уровня региональный технический эксперт.



Руководитель центрального органа
М.П. РОСС RU.И1871.04ИДН1

(Подпись)

Д.П. Петраков
(Ф.И.О.)

Приложение к аттестату компетентности регионального технического эксперта
Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 02589

